




		MIŁO - W300Z ➔ 30 ↑ 72 ↘ 30		
x 15  a	x 2  b	x 1  c		
			 20 min 	

1 - FAZY MONTAŻU
 A - OZNACZENIE ELEMENTÓW
 a - OZNACZENIE AKCESORIÓW

1

